

文件名称: MOT I NOVA 中置驱动系统通信协议 (PBU)

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.13.1

共17页第1页

密级:秘密

MOTINOVA 中置驱动系统通信协议(PBU)

[填入文件编号]

编	制:	周雄
审	核:	
批	准:	

武汉天腾动力科技有限公司

二〇二一年九月八日



文件名称: MOT INOVA 中置驱动系统通信协议(PBU)

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.13.1

共17页第1页

密级:秘密

修改记录

修改日期	修改人	修改内容	版本号
20210802	周雄	基于《MOTINOVA 中置驱动系统通信协议_V2r12_2021022 1》整理并发布	V2. 12. 1
20210908	周雄	1、增加 PBU 与 HMI 之间有关开机密码的相关指令; 2、增加开机密码工作流程图,主要分为开机密码检验、 密码设置(打开、关闭、修改)。	V2. 13. 1





文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议(PBU)

文件编号: [填入文件编号] 版本: V2.13.1

密级:秘密 共17页第2页

MOTINOVA 中置驱动系统通信协议(PBU)

1 系统组成

MC: 电机控制器 Motor Controller

BMS: 电池管理系统 Battery Management System

PBU: 按键单元 Push Button Unit

HMI: 显示单元 Human Machine Interface

CDL: 通讯适配器 CAN Dongle

APP: 用户程序 Application




图1 系统通信接口示意图

2 通信协议规则

本协议主要描述 MOTINOVA 中置驱动系统各组件之间数据通信格式,只适用于 MOTINOVA 中置驱动系统内部组件之间通信。

2.1 硬件接口

接口类型: CAN2.0A

波特率: 125Kbps/250Kbps, 根据系统需求设定

2.2 数据帧封装格式

2.2.1 数据帧格式

协议描述了每帧数据内容,包括帧头、命令段长度、命令字、数据段、校验位、帧 尾。每帧格式如下:



文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议(PBU)

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.13.1

共17页第3页

密级:秘密

表1 数据帧格式

帧头	帧模式	命令段长度	命令字	数据段	校验位	帧尾
55 AA	读/写/上报	LENGTH	COMMAND	DATA	CRC	F0

其中:

- 1) 帧头固定为 0x55 0xAA, 帧尾固定为 0xF0;
- 2) 帧模式包含读 0x11,写 0x16,和上报 0x0C,任何设备收到写指令时,需根据数据来源发送通用反馈指令;
- 3) LENGTH 命令段总长度,占用 1 字节,有效值为 $0x02\sim0xFF$;
- 4) COMMAND 为命令字,占用 2 个字节,第 1 字节为命令字序号,第 2 字节为数据段长度;
- 5) DATA 为数据段,长度为LENGTH 2;
- 6) CRC 为校验位,占用 4 字节,由帧头开始,CAN_ID 插入到帧头和帧模式之间,计算到数据段最后一个字节,计算方法见附录 1,计算结果高字节在前,如:CAN_ID 为 0x0712,数据帧为 55 AA 11 03 22 01 00 CRC1 CRC2 CRC3 CRC4 F0,CRC 计算函数输入数据为 55 AA 07 12 11 03 22 01 00,计算结果依次由高到低写入 CRC1、CRC2、CRC3、CRC4;
- 7) 数据段发送时,采用小端模式。

2.2.2 ID分配

表2 ID 分配

MC	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
MC	CAN ID	0x710	><	0x712	0x713	0x714	0x715
BMS	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
DMO	CAN ID	0x720	0x721	\mathbf{R}	0x723	0x724	0x725
PBU	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
PDU	CAN ID	0x730	0x731	0x732	$\bigg / \bigg /$	0x734	0x735
HMI	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
LIMIT	CAN ID	0x740	0x741	0x742	0x743	\times	0x745
CDL	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
CDL	CAN ID	0x750	0x751	0x752	0x753	0x754	> <

2.2.3 封装方式

对于长度超过 8bytes 的数据帧,按照 8+N 的方式分包,每个数据包填入相同的 ID 号,如下表所示:

表3 封装方式



文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议 (PBU)

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.13.1

共17页第4页

密级:秘密

包序号		1		•••••	N		
内容	ID	Byte1~Byte8	ID	Byte1~Byte8	ID	Byte1~ByteN	

- 3 通信内容
- 3.1 MC命令字定义

表4 MC 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
		,, , ,			7.1
0x710	0x0C	0x1020	MC (控回 PBU/0BC 运到 PBU/0BC 上海 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0. 1km/h 1rpm 1W 1mV 1mA 1rpm 1N. m 1- 正, 1-反, 2-停止 0x00: 0FF 0x01: 力矩 ECO 0x02: 力矩 NORM 0x03: 力矩 TURBO 0x04: 力矩 TURBO 0x05: 力矩 MORM 0x11: 蹋频 ECO 0x12: 蹋频 NORM 0x13: 蹋频 SPORT 0x14: 蹋频 TURBO 0x15: 蹋频 TURBO 0x15: 蹋损 TURBO 0x15: 蹋坑 TURBO 0x15: 蹋坑 TURBO 0x15: 蹋坑 TURBO 0x15: ¬大致 TURBO 0x15: ¬大致 TURBO 0x15: ¬大致 TURBO 0x15: ¬大财 TURBO 0x11: ¬大财 TURBO 0x1: ¬大财



文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议(PBU)

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.13.1

共17页第5页

密级:秘密

0x710	0x0C	0x1104	MC 故障在 200ms 自障故 为 的 的 的 的 的 的 是 不 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	0:无故障低16位: 0x0001:过流保护 0x0002:低压保护 0x0004:过压保护 0x0008:堵转保护 0x0010:过热保护 0x0020:SPS 故障 0x0040:TQS 故障 0x0080:霍尔故战障 0x0100:马达战校验失败 0x0800:HMI 校验失败 0x1000:PBU/OBC 校验失败 0x2000:MCU 故障障 0x4000:踏拔战障 0x4000:踏损战障 0x8000:指拨战障 0x8000:指拨战障 0x8000:指货路路障 0x0001:MOS 短异障 0x0001:TE 电路战障	按位或输出,0−正常,1−故障
0x710	0x0C	0x1305	关机就绪 (返回指令)	ASCII 字符	READY
			发送给	PBU	
0x713	0x11	0x5009	PBU 在线检测 (主动发送,收 到返回或超时 停止)	ASCII 字符	HANDSHAKE
0x713	0x11	0x5100	查询 PBU 物理 ID (主动发送,收 到返回或超时 停止)		



文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议 (PBU)

文件编号: [填入文件编号]

密级: 秘密 版本: V2.13.1

共17页第6页

武汉天腾动力科技有限公司

0x713	0x11	0x5200	查询PBU校验码 (主动发送,收 到返回或超时 停止)		
0x713	0x0C	0x5303	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK

3.2 BMS命令字定义

表5 BMS 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
			广播指	∮	
0x720	0x0C	0x1010	电池运行信息 (返回指令) PBU 根据此条 指令判断 BMS 通 信是否正常,暂 不作处理	电压:2bytes 平均电流:2bytes 剩余容量:2bytes 满充容量:2bytes 电芯温度:1byte 剩余电量:1byte 运行状态:1byte (按位或输出)	1mV 1mA, 有符型, 放电 为负, 充电为正 1mAh 1mAh +40℃ 0~100% 0x00:休眠 0x01:充电器接入 0x02:预留 0x04:预留 0x08:预留 0x10:预留 0x10:预留 0x20:预留 0x20:预留 0x20:预留
0x720	0x0C	0x1204	BMS 故障码 (存在故障时 200ms 自动发 送,故障消失后 停止发送) 暂不作处理	高 16 位: 0x0001: 充电过压 警告 0x0002: 放电低压 警告 0x0004: 充电过流 警告 0x0008: 放电过流 警告 0x0010: 充电高温 警告 0x0020: 充电低温 警告 0x0040: 放电高温	接位或输出,0-正常,1-故障



文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议(PBU)

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.13.1

共17页第7页

密级:秘密

				0x0080:放电低温 警告 0x0100:MOS 高温警	
				告 低 16 位:	
				0x0001:二级放电	
				过流保护	
				0x0002:充电过流	
				保护	
				0x0004:短路保护	
				0x0008:过放保护	
				0x0010:过充保护	
				0x0020:放电低温	
				保护	
				0x0040:放电高温	
				保护	
				0x0080:充电低温	
				保护	
				0x0100:充电高温	
				保护	
				0x0200:放电 MOS 故	
				障 00400. 玄中 MOC +tr	
				0x0400:充电 MOS 故障	
			472	0x0800:温度传感	
				器故障	
				0x1000:一级过流	
				敬生 言口	
				0x2000:一级过流	
		7		保护	
	AA	K		0x4000:AFE 故障	
				0x8000:MCU 故障	
34					常按开关键 3s 或监
			关机指令		测到母线电流小于
0x720	0x0C	0x1308	(主动发送,收	ASCII 字符	20mA且CAN总线空闲
			到返回或超时		持续 30min 后,执行
			停止)		发送 SHUTDOWN, 延时
					1s 后, 关闭放电开关

3.3 PBU命令字定义

表6 PBU 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
			广播指	 ◆	



文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议(PBU)

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.13.1

共17页第8页

密级:秘密

			大和 47.V		
0x730	0x0C	0x1008	关机指令 (主动发送,收 到返回或超时 停止)	ASCII 字符	SHUTDOWN,收到 MC、 HMI 的 READY 或超时 1s 后,关闭开机信号
0x730	0x0C	0x1140	PBU 版本信息 (返回指令)	ASCII 字符	排列顺序为: MODE、SN、HW、FW; 每条信息长度为 16 bytes,结束符为'.',无效填充 0x20 HW 和 FW 命名格式为 Vxrxrx_YYYYMMDD
0x730	0x0C	0x120C	PBU 物理 ID (返回指令)	ID:12bytes	不足位填充 1
0x730	0x0C	0x130C	PBU 校验码 (返回指令)	校验码:12bytes	
0x730	0x0C	0x1405	关机就绪 (返回指令)	ASCII 字符	READY
0x730	0x0C	0x1504	PBU 故障代码 (存在故障时 200ms 自动发 送,故障消失 停止发送)	高 16 位:0x0000 低 16 位 0x0000:无故障 0x0001:+键失效 0x0002:-键失效 0x0004:i 键失效 0x0008:灯键失效 0x0010:Walk 键失效 0x0020:电源键失效 0x0040:MCU 故障 0x0080:MOS 短路 0x0100:电压检测 异常 0x0200:HMI 通讯异常 0x0400:MC 通讯异常 0x0800:预留故障 1 0x1000:预留故障 2 0x2000: 预留 0x4000: 预留 0x8000: 预留	按位或输出,0-正常,1-故障
			人	MC	



文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议(PBU)

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.13.1

共17页第9页

密级:秘密

列刀們又有限	45				
0x731	0x0C	0x3002	控制电机指令(定时上传)	助力档位:1byte 大灯状态:1byte	0x00: OFF 0x01: 力矩 ECO 0x02: 力矩 NORM 0x03: 力矩 SPORT 0x04: 力矩 TURBO 0x05: 力矩预留 0x11: 蹋频 ECO 0x12: 蹋频 NORM 0x13: 蹋频 SPORT 0x14: 蹋频 TURBO 0x15: 蹋频 TURBO 0x15: 蹋频 TURBO 0x15: 蹋频 TURBO 0x15: 蹋频 TURBO
0x731	0x0C	0x3105	在线检测反馈 (返回指令)	ASCII 字符	READY
0x731	0x16	0x3208	PBU 设置用户控制参数 (主动发送,收到返回或超时停止)	档位数量:1byte 支持无 HMI:1byte 预留:6bytes	3~5 0x55-不支持,0xAA- 支持 填充0x00
	•		发送给	BMS	
0x732	0x11	0x5000	查询BMS运行信息 (主动发送,收 到返回或超时 停止)		
			发送给	НМТ	
0x734	0x0C	0x7006	设置调节按键 (发送一次)	+键:1byte -键:1byte i 键:1byte 预留:3bytes	0-松开 1-短按 2-长按 填充 0x00
0x734	0x0C	0x7103	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK
0x734	0x16	0x7203	HMI 进入设置模式 (主动发送,收 到返回或超时 停止)	ASCII 字符	SET
0x734	0x16	0x7304	HMI 进入预推行 模式 (主动发送, 收 到返回或超时	ASCII 字符	STAR:进入 STOP:退出



文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议(PBU)

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.13.1

共17页第10页

密级:秘密

			停止)		
0x734	0x0C	0x7402	助力档位指令 (主动时相对的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的	助力档位:1byte 大灯状态:1byte	0x00: OFF 0x01: 力矩 ECO 0x02: 力矩 NORM 0x03: 力矩 SPORT 0x04: 力矩 TURBO 0x05: 力矩预留 0x11: 蹋频 ECO 0x12: 蹋频 NORM 0x13: 蹋频 SPORT 0x14: 蹋频 TURBO 0x15: 蹋频预留 0x22: 推行模式 0x33: 智能模式 0xF0-关,0xF1-开
0x734	0x16	0x7501	开机指令 (主动发送,收 到返回或超时 停止)	功能:1byte	0x01: 运行 0x02: 密码校验
0x734	0x0C	0x7601	密码状态指令 (HMI 查询密码 状态时发送)	状态:1byte	0x01:0N 0x02:0FF
			发送给	CDL	
0x735	0x0C	0x9003	通用反馈指令 (返回指令)	ASCII 字符	ACK
0x735	0x0C	0x9210	PBU 出厂配置参数 (返回指令)	额定电压:1byte 助力档位:1byte 支持无 HMI:1byte 自动关机时 间:1byte 预留 12bytes	0-24V, 1-36V, 2-48V 3~5档 0x55-支持, 0xAA 不 支持 单位: min, 0xFF 为 不自动关机 填充 0x00

3.4 HMI命令字定义

表7 HMI 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注			
	广播指令							
0x740	0x0C	0x1305	关机就绪 (返回指令)	ASCII 字符	READY			
0x740	0x0C	0x1508	上报HMI 运行信息 PBU 根据此条 指令判断HMI 通	预留:8Bytes	填充 0x00			



文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议 (PBU)

版本: V2.13.1

共17页第11页

密级: 秘密

				信是否正常,故 障时置位故障		
				码中相应 bit		
ŀ					DDII	
-				发送给	PBU	
				查询PBU版本信		
	0.740	0 11	0.7000	息		
	0x743	0x11	0x7000	(主动发送,收		
				到返回或超时		
-				停止)		
				退出设置模式		-92
	0x743	0x16	0x7100	(主动发送,收		190
				到返回或超时		
ļ				停止)		122
	0x743	0x0C	0x7203	通用反馈指令	ASCII 字符	ACK
-				(返回指令)		
				设置参数	自动关机时	单位: min, 0 为不自
	0x743	0x16	0x7308	(主动发送,收	间:1byte	动关机
				到返回或超时	预留:7bytes	填充 0x00
-				停止)		
				密码设置指令 (主动发送,收	19/05	
	0x743	0x16	0x7407		ASCII 字符	PSW_SET
				到返回或超时		
-				停止)		
				查询密码状态 指令	"	
	0x743	0x11	07500			
	UX143	UXII	0x7500) (主动发送, 收 到返回或超时		
				到		
-				停止ノ	家和, Abyrt og	
			7	密码输入指令	密码:4bytes 密码模式:1byte	十进制 0x01:开机验证
		22	K	(主动发送,收	西門保八·IDyte	0x01:分机验证 0x02:密码关闭
	0x743	0x16	0x7608	到返回或超时		0x02.密码失例 0x03:密码修改
				到		0x03: 密码形成 0x04: 密码开启
				げ止ノ	 预留:3bytes	0x04: 密码开启 填充 0x00
Ĺ					1年 1907 res	快儿 UXUU

3.5 CDL命令字定义

表8 CDL 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注		
发送给 PBU							
0x753	0x11	0x5000	查询 PBU 物理				
			ID				
0x753	0x11	0x5100	查询PBU校验码				
0x753	0x16	0x520C	写入PBU校验码	校验码:12bytes			



文件名称: MOT INOVA 中置驱动系统通信协议 (PBU)

版本: V2.13.1

共17页第12页

密级:秘密

武汉天腾动力科技有限公司 文件编号: [填入文件编号]

0x753	0x11	05400	查询PBU版本信		
0x133	UXII	0x5400	息		
0x753	0x11	0x5700	查询PBU出厂配		
0.8755	UXII	00000	置参数		
				额定电压:1byte	0-24V, 1-36V, 2-48V
		0x16 0x5810 与入PBU出厂配		助力档位:1byte	3~5档
			支持无 HMI:1byte	0x55-支持,0xAA 不	
0x753	0x16		置参数 自动关机时 单位:		支持
				单位: min, 0xFF 为	
				间:1byte	不自动关机
				预留 12bytes	填充 0x00
0x753	0x16	0x6205	复位指令	ASCII 字符串	RESET

注: CDL 发送的所有指令均按照定时 200ms 发送, 其中查询指令收到返回的信息或超时 1s 停止发送, 写入指令收到通用反馈指令或超时 1s 停止发送。





文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议(PBU)

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.13.1

共17页第1页

密级:秘密

武汉天腾动力科技有限公司

4 附录 1: CRC32 计算方法

4.1 CRC32 计算多项式表

```
uint32 t Crc32Table[ 256 ] =
 0x00000000, 0x04C11DB7, 0x09823B6E, 0x0D4326D9, 0x130476DC, 0x17C56B6B,
 0x1A864DB2, 0x1E475005, 0x2608EDB8, 0x22C9F00F, 0x2F8AD6D6, 0x2B4BCB61,
 0x350C9B64, 0x31CD86D3, 0x3C8EA00A, 0x384FBDBD, 0x4C11DB70, 0x48D0C6C7,
  0x4593E01E, 0x4152FDA9, 0x5F15ADAC, 0x5BD4B01B, 0x569796C2, 0x52568B75,
 0x6A1936C8, 0x6ED82B7F, 0x639B0DA6, 0x675A1011, 0x791D4014, 0x7DDC5DA3,
  0x709F7B7A, 0x745E66CD, 0x9823B6E0, 0x9CE2AB57, 0x91A18D8E, 0x95609039,
 0x8B27C03C, 0x8FE6DD8B, 0x82A5FB52, 0x8664E6E5, 0xBE2B5B58, 0xBAEA46EF,
 0xB7A96036, 0xB3687D81, 0xAD2F2D84, 0xA9EE3033, 0xA4AD16EA, 0xA06C0B5D,
  0xD4326D90, 0xD0F37027, 0xDDB056FE, 0xD9714B49, 0xC7361B4C, 0xC3F706FB,
 0xCEB42022, 0xCA753D95, 0xF23A8028, 0xF6FB9D9F, 0xFBB8BB46, 0xFF79A6F1,
  0xE13EF6F4, 0xE5FFEB43, 0xE8BCCD9A, 0xEC7DD02D, 0x34867077, 0x30476DC0,
  0x3D044B19, 0x39C556AE, 0x278206AB, 0x23431B1C, 0x2E003DC5, 0x2AC12072,
 0x128E9DCF, 0x164F8078, 0x1B0CA6A1, 0x1FCDBB16, 0x018AEB13, 0x054BF6A4,
  0x0808D07D, 0x0CC9CDCA, 0x7897AB07, 0x7C56B6B0, 0x71159069, 0x75D48DDE,
 0x6B93DDDB, 0x6F52C06C, 0x6211E6B5, 0x66D0FB02, 0x5E9F46BF, 0x5A5E5B08,
  0x571D7DD1, 0x53DC6066, 0x4D9B3063, 0x495A2DD4, 0x44190B0D, 0x40D816BA,
  0xACA5C697, 0xA864DB20, 0xA527FDF9, 0xA1E6E04E, 0xBFA1B04B, 0xBB60ADFC,
 0xB6238B25, 0xB2E29692, 0x8AAD2B2F, 0x8E6C3698, 0x832F1041, 0x87EE0DF6,
  0x99A95DF3, 0x9D684044, 0x902B669D, 0x94EA7B2A, 0xE0B41DE7, 0xE4750050,
 0xE9362689, 0xEDF73B3E, 0xF3B06B3B, 0xF771768C, 0xFA325055, 0xFEF34DE2,
  0xC6BCF05F, 0xC27DEDE8, 0xCF3ECB31, 0xCBFFD686, 0xD5B88683, 0xD1799B34,
  0xDC3ABDED, 0xD8FBA05A, 0x690CE0EE, 0x6DCDFD59, 0x608EDB80, 0x644FC637,
 0x7A089632, 0x7EC98B85, 0x738AAD5C, 0x774BB0EB, 0x4F040D56, 0x4BC510E1,
 0x46863638, 0x42472B8F, 0x5C007B8A, 0x58C1663D, 0x558240E4, 0x51435D53,
 0x251D3B9E, 0x21DC2629, 0x2C9F00F0, 0x285E1D47, 0x36194D42, 0x32D850F5,
  0x3F9B762C, 0x3B5A6B9B, 0x0315D626, 0x07D4CB91, 0x0A97ED48, 0x0E56F0FF,
  0x1011A0FA, 0x14D0BD4D, 0x19939B94, 0x1D528623, 0xF12F560E, 0xF5EE4BB9,
 0xF8AD6D60, 0xFC6C70D7, 0xE22B20D2, 0xE6EA3D65, 0xEBA91BBC, 0xEF68060B,
 0xD727BBB6, 0xD3E6A601, 0xDEA580D8, 0xDA649D6F, 0xC423CD6A, 0xC0E2D0DD,
  0xCDA1F604, 0xC960EBB3, 0xBD3E8D7E, 0xB9FF90C9, 0xB4BCB610, 0xB07DABA7,
 0xAE3AFBA2, 0xAAFBE615, 0xA7B8C0CC, 0xA379DD7B, 0x9B3660C6, 0x9FF77D71,
  0x92B45BA8, 0x9675461F, 0x8832161A, 0x8CF30BAD, 0x81B02D74, 0x857130C3,
 0x5D8A9099, 0x594B8D2E, 0x5408ABF7, 0x50C9B640, 0x4E8EE645, 0x4A4FFBF2,
  0x470CDD2B, 0x43CDC09C, 0x7B827D21, 0x7F436096, 0x7200464F, 0x76C15BF8,
  0x68860BFD, 0x6C47164A, 0x61043093, 0x65C52D24, 0x119B4BE9, 0x155A565E,
  0x18197087, 0x1CD86D30, 0x029F3D35, 0x065E2082, 0x0B1D065B, 0x0FDC1BEC,
 0x3793A651, 0x3352BBE6, 0x3E119D3F, 0x3AD08088, 0x2497D08D, 0x2056CD3A,
 0x2D15EBE3, 0x29D4F654, 0xC5A92679, 0xC1683BCE, 0xCC2B1D17, 0xC8EA00A0,
 0xD6AD50A5, 0xD26C4D12, 0xDF2F6BCB, 0xDBEE767C, 0xE3A1CBC1, 0xE760D676,
```



文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议(PBU)

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.13.1

共17页第2页

密级:秘密

```
0xEA23F0AF, 0xEEE2ED18, 0xF0A5BD1D, 0xF464A0AA, 0xF9278673, 0xFDE69BC4, 0x89B8FD09, 0x8D79E0BE, 0x803AC667, 0x84FBDBD0, 0x9ABC8BD5, 0x9E7D9662, 0x933EB0BB, 0x97FFAD0C, 0xAFB010B1, 0xAB710D06, 0xA6322BDF, 0xA2F33668, 0xBCB4666D, 0xB8757BDA, 0xB5365D03, 0xB1F740B4 };
```

4. 2 CRC32 计算方法

```
uint32_t CRC32_Calculate( uint8_t *pData, uint16_t Length )
{
    uint32_t nReg;
    uint32_t nTemp = 0;
    uint16_t i, n;

    nReg = 0xFFFFFFFF;
    for ( n = 0; n < Length; n++ )
    {
        nReg ^= (uint32_t) pData[ n ];
        for ( i = 0; i < 4; i++ )
        {
            nTemp = Crc32Table[ ( uint8_t )( ( nReg >> 24 ) & 0xFF ) ];
            nReg <<= 8;
            nReg ^= nTemp;
        }
    }
    return nReg;
}</pre>
```



文件名称: MOT I NOVA 中置驱动系统通信协议 (PBU)

版本: V2.13.1

共17页第1页

密级:秘密

5 附录 2: 开发注意事项

1、MC 或 BMS 出现故障时,会定时 200ms 主动发送故障码,PBU 接收到 MC 的故障码时,如果存在故障 bit 位为 1,需要自动将控制电机的指令(0x3002)中助力档位设为 0FF,对于 BMS 的故障码暂不作处理;

2、除了故障码之外,MC、BMS、HMI 不会主动发送其它的指令,PBU 会根据 MC 和 HMI 的运行信息判断其通信是否正常,当出现异常时需要置位故障码中相应的的 Bit,并定时上报,对于 BMS 的通信是否正常暂不作处理。建议:控制 MC 的指令(0x3002)、查询 BMS 运行信息的指令(0x5000)、设置 HMI 助力档位的指令(0x7402)按照 50ms 依次循环定时去发送;

3、其它的指令基本上都是有相应的操作时才会去发送;

文件编号: [填入文件编号]

4、给电机的电门打开时, CAN 初始化会有个过程, 避免造成影响, 打开电门到开始给总线发送控制/查询指令需要等待 1s 后再进行。



文件名称: MOT I NOVA 中置驱动系统通信协议 (PBU)

文件编号: [填入文件编号]

版本: V2.13.1

共17页第1页

密级:秘密

6 附录 4: 开机密码工作流程图




图2 开机密码工作流程图